



HLS 33:n piirilevyllä on rivi jumpperikytkimiä. Säätimen ollessa normaaliasennossa, vasemmalta alkaen neljän (4) ensimmäisen, tulee olla pois kytkettyinä.

Ingrointiakaa voidaan säätää suuremmaksi kaikkein vasemmanpuolimmaisesta trimmeristä.

Moottorin ajoaikaa lisätään kaikkein oikeenpuolimmaisesta kiertosäätimestä (Regumat:n toimilaitteen ajoaika 140s).

